

定州市西里元村西南 107 国道东侧地块

土壤污染状况调查报告

(公示版)

委托单位：河北望道地理信息有限公司

编制单位：中冶一局环境科技有限公司

一、地块概况

定州市西里元村西南 107 国道东侧地块整体面积约 22683 平方米(34.02 亩)。地块中心坐标为 N 38°31'17.2705", E115°1'17.3693" (采用 CGCS2000 经纬度坐标系统)。目前, 该地块为空地, 历史沿革为农用地。

现拟在该场地进行住宅新建, 该地块未来拟规划为城镇住宅用地, 对照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019) 及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 的要求, 确定本项目执行第一类用地筛选值。

二、地块污染状况结论

经调查, 定州市西里元村西南 107 国道东侧地块土壤中各检测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) 中第一类用地筛选值的要求。根据检测结果分析, 本地块达到第一类用地标准, 因此本地块可作为城镇住宅用地使用。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019), 地块土壤污染状况调查工作到该阶段(技术路线第二阶段)结束。